



Blok umyty w 1-2 dni. Z funduszu remontowego.

Wielka płyta, tynk, klinkier — mycie dronem bez rusztowań przy oknach mieszkańców, bez zniszczonej zieleni pod budynkiem i bez wielotygodniowej budowy na osiedlu.

PROBLEM WSPÓLNOTY

- Rusztowanie przy oknach = tygodnie uciążliwości i ryzyko włamań
- Podnośnik niszczy trawniki i zajmuje miejsca postojowe
- Elewacja szarzeje kilka lat po dociepleniu — glony i sadza
- Trudno rozliczyć jakość prac przed mieszkańcami

NASZE ROZWIĄZANIE

- Zero rusztowań — dron pracuje z powietrza, woda podawana z ziemi
- Typowy blok: 1–2 dni robocze, strefa bezpieczeństwa przesuwana na bieżąco
- Woda demineralizowana + punktowo środki biobójcze na glony
- Raport foto przed/po — gotowy materiał na zebranie wspólnoty

1-2 dni

MYCIE TYPOWEGO BLOKU

0

RUSZTOWAŃ PRZY OKNACH

100%

MIEJSC POSTOJOWYCH
DOSTĘPNYCH

foto

PRZED / PO — NA
ZEBRANIE

CENNIK ORIENTACYJNY — NETTO

WYCENA WIĄŻĄCA W 24 H

Mycie elewacji — wielka płyta / tynk	za m ²	14–20 zł
Usuwanie glonów i zabezpieczenie biobójcze	za m ²	+3–5 zł
Inspekcja dachu z termowizją (przed sezonem grzewczym)	za budynek	od 6 000 zł
Pakiet osiedlowy — od 3 budynków	rabat	-10%

01

Wycena 24 h

Adres + zdjęcia — kwota na uchwałę zarządu.

02

Przelot inspekcyjny

Bezpłatna dokumentacja stanu elewacji.

03

Realizacja

1–2 dni, mieszkańcy bez uciążliwości.

04

Raport przed/po

Rozliczenie jakości przed mieszkańcami.

Oferta przykładowa. Ceny orientacyjne netto — nie stanowią oferty w rozumieniu KC. Ostateczna cena zależy od obiektu i stopnia zabrudzenia.

